

# MANUAL DE USUARIO: IMPRESORA 3D DE RESINA SLA (LP010)



## EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) NECESARIO

Para trabajar con la impresora 3D de resina se necesita:

- Guantes de Nitrilo (para la manipulación de resinas y alcohol Isopropílico).
- Mascarilla (puesto que los vapores de alcohol y de muchas resinas estereolitografías son perjudiciales para la salud).

### ¿CÓMO USAR LA IMPRESORA 3D DE RESINA?

- Modele o descargue el diseño que se desea imprimir. Debe tener en cuenta en su modelo que las dimensiones máximas de la impresora son: X192 – Y120 – Z230 mm.
- 2. Guarde su modelo en cualquiera de los siguientes formatos permitidos: .stl , .obj , .ctb , .cbddlp , .photon .
- 3. Abra su archivo en el software CHITUBOX.
- 4. En configuración, verifique que los parámetros de máquina sean los siguientes:

					• 🕒 🥖			
: Default	Máquina	Resina	Impr	resión	sión Relleno C		code Avanzado	
	Nombre:	Default			Machine Type:	e:	default	
	Resolución:	X:	3840	рх	Espejo:	LCD	LCD_mirror V	
		Y:	2400	рх				
	Lock Ratio: Tamaño:							
		X:	192	mm				
		Y:	120	mm				

5. En función de la resina que se quiera utilizar, se deben modificar sus **parámetros de impresión**. Consultar guía.

Configuración						×
	Profile				1	00
Default	Máquina Resina	Impresión		Relleno Gcode	Avanzado	
	Altura capa:	0.05	mm	Bottom Lift Distance:	5	mm
	Total capas inferiores:	8		Lifting Distance:	5	mm
	Recuento de capas de transición:			Veloc. elevación inferior:	65	mm/min
	Tipo de máquina:	Lineal 🔻	Lineal 🔻	Lifting Speed:	65	mm/min
	Exposure Time:	6	s s	Velocidad de retracción:	150	mm/min
	Bottom Exposure Time:	50				
	Retardo apagado inferio	r: 0	s			
	Retardo apagado inferio	r: 0	s			

Para su correcta impresión, es recomendable si la pieza tiene una base plana, girarla
45º. Además, hay que añadir soportes, estos se añaden en la pestaña de ajustes de apoyos:



Se pueden añadir soportes automáticos pulsando: [+Plataforma] y [+Todo]. La diferencia es que en [+Plataforma] te añade automáticamente el soporte sólo en la plataforma, mientras que [+Todo] te añade el soporte en la plataforma y en el modelo:



Es recomendable tratar de añadir algún soporte más en zonas complejas que los automáticos. Dependiendo la pieza, podemos modificar la configuración del soporte más adecuada

- 7. Una vez se hayan establecido los parámetros, se pulsa **SLICE**. Al hacerlo, se abrirá una ventana donde se podrá verificar los parámetros y se podrá realizar una previsualización. Si todo es correcto, se guarda en el pendrive y se lleva a la impresora.
- 8. En la bandeja de resina, echamos la resina. Las resinas se deben agitar previamente en su envase de manera suave.
- 9. Encendemos la impresora y pulsamos \*Print\*. Al hacer eso, saldrá el archivo que hayamos guardado en el pendrive y lo pulsamos.

## POST-ACABADO

Cuando acabe la impresión:

- 1. Para retirar la pieza se utilizará una espátula.
- 2. Se eliminarán los soportes con un cúter con mucho cuidado
- 3. Se introducirán las piezas en la cámara de ultrasonidos con alcohol isopropílico para eliminar la resina sin curar de su superficie.
- Después de secarse, se introduce en la cámara de curación para realizar un postcurado.
- 5. Finalmente, se lijan las marcas que hayan quedado de los soportes para obtener un acabado limpio.

#### LIMPIEZA

Es muy importante la limpieza en esta máquina, por ello cuando se acabe la impresión se debe:

- La resina sobrante de la bandeja de resina se vuelve a introducir al envase de la resina. Para ello, se utilizarán el embudo y los filtros.
- Se debe limpiar muy bien tanto la bandeja de resina como la plataforma móvil (eje Z). Para ello se utilizará papel.